Defectos reportados

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Orden de trabajo de servicio 898212

Rol	**Auto eléctrico - Auto electrician**	**Estado del servicio**	***Complete***		
Servicio	**PM4 Service**				
Equipo	**Liebherr**	**Tipo**	**Camión - Truck**	**Fecha de finalización**	**29/04/2023 4:17 AM**
Modelo	**T284**	**Unidad No**	**DTU-0000-035**		

Notes:
29/24/2023 02:04 by Jaime Lezcano:tarea de cambio de dryer toma mas de 20 minutos.

Aprobación de finalización

Este informe ya no es un documento controlado una vez impreso

Nombre: Jaime Lezcano

Rol: Auto eléctrico - Auto electrician

Fecha: 29/04/2023 4:17 AM



Defectos identificados durante el servicio

Defecto #	Tarea	Fase	Zona	Tipo de defecto	Calificación de riesgo	Identificado por
18602	Air Conditioner Cab Drains - Drenajes de la cabina del aire acondicionado	Servicio - Service	Zona 6	Dañado - Damaged	P2. High	Jaime Lezcano

Commentarios ***Realizar lavado de caja de evaporator, la misma mantiene suciedad que provoca la obstruccion del drenaje.***
El drenaje fue limpiado durante PM, pero requiere una limpieza mas profunda de area.

No de orden de trabajo